


Baureihe CT-S


Verdrahtungshinweise, Maßzeichnungen

Verdrahtungshinweise



Steuereingänge (potentialfreie Ansteuerung)



Ansteuerung der Steuereingänge (potentialfrei) mit NPN-Näherungsinitiator (3-Draht)




Steuereingänge (potentialbehaftete Ansteuerung)



Der Steuereingang **Y1/B1** wird über elektrisches Potential an A2 angesteuert. Dazu kann die Steuerspeisespannung von Klemme A1 oder jede beliebige andere Spannung innerhalb des zulässigen Steuerspeisespannungsbereichs verwendet werden.

Fernpotentiometer



Maßzeichnung

Maße in mm und Zoll

