



- Komponentenliste:
- 1: Gehäuse K900/TAZ
 - 2: Überlastschutz Mx,xA
 - 3: KB-04 Uc:400V~ mit Vorschaltöffner
 - 4: Bremsplatte 400V~
 - 5: Motor (Stern oder Dreieck)

Falls kein Thermokontakt vorhanden, blaue Ader auf graue Ader klemmen.

				Tag	Name	Bezeichnung
			Bearb.	29.04.21	Tr	K900/VB/Mx,xA
			Gepr.			
			KLINGER BORN			ZgNr.
Ind.	Änderung	Tag				Name