



Komponentenliste:

- 1: Gehäuse K900
- 2: KB-04 Uc:400V~
- 3: Motor (Stern oder Dreieck)
- 4: Thermokontakt

Falls kein Thermokontakt vorhanden, blaue Ader auf graue Ader klemmen.

				Tag	Name	Bezeichnung K900/TAZ/Therm
			Bearb.	22.03.13	Tr	
			Gep.			
Ind.	Änderung	Tag	Name	KLINGER BORN		ZgNr. e_00989001