



Achtung: Die blaue Ader muss an den Thermokontakt angeschlossen werden. Falls kein Thermokontakt vorhanden ist, muss die blaue Ader mit der grauen Ader auf den Wicklungsanschluss W angeschlossen werden!

				Tag	Name	Bezeichnung e_47000027
			Bearb.	18.02.2008	Krämer	
			Gepr.			
KLINGER & BORN GmbH						ZgNr. G:\CAD\Artikelzeichnung\
Ind.	Änderung	Tag	Name			